

Voeding monteren en aansluiten.



— —

[Doe het zelf!](#) - [Doe het zelf!](#)



PC Voeding.


Het belang van een goede voeding kunnen we niet genoeg benadrukken. Een kwalitatief slechte voeding kan voor veel vastlopers en instabiliteit zorgen. Het klinkt raar, maar toch is het zo! Heeft u twijfels over het exemplaar in uw computer, vervang de voeding. Het plaatsen ervan is niet moeilijk. Het enige waar u moet opletten is de compatibiliteit met het moederbord. De nieuwste generatie moederborden gebruiken een 14 pin aansluiting, oudere modellen een 12 pins. Maar laat u vooral niet afschrikken, bij de meeste voedingen is de stekker aanpasbaar.

Het monteren zelf is een fluitje van een cent. Een voeding naar ATX normen wordt bevestigd door middel van 4 schroefjes (zie afbeelding).



Inbouwen van de voeding.



Voeding aansluiten op het moederbord:



Aansluiten voeding op moederbord.

Veel uitleg is hier niet nodig veronderstellen we. Enkel opletten met de positie. Voor de huidige generatie processors is een afzonderlijke stekker voorzien. Deze wordt enkel gebruikt als de voeding en/of het moederbord gebruik maken van een 12 pins connector.

Voeding aansluiten op het loopwerk (harde schijven en cd/dvd-rom stations en floppy drive)




hd en cd/dvd aansluiten.



Floppy aansluiten.

Is de voeding nog niet voorzien van s-ata stekkertjes, kunt u altijd nog verloop stukjes gebruiken.



S-ata verloop kabeltje.

Succes.